



Ringkøbing Provsti
Kirkepladsen 1
6950 Ringkøbing

Ringkøbing 08.06.17

Ringkøbing Kirke – reovering af vejrhane.

Som tidligere nævnt i brev af 18.10.16, har der været en stormskade på vejrhanen på Ringkøbing Kirkes tårnbygning.

Vejrhanen er blevet hejst ned og klar til reparation efter stormskaden. Forsikringselskabet har anerkendt skaden.

I forbindelse med denne reparation finder vi det naturligt, at udnytte muligheden for reovering af vejrhanen medens den er nedtaget.

Vejrhanen blev reoveret i 1995 – 1996 med Ringkøbing Landbobank som sponsor for projektet.

Da vejrhanen nu kan besigtiges, viser det sig, at den atter trænger voldsomt til en gennemgående reovering. Jernemnerne trænger til afrensning og malerbehandling. Skader på og huller i kuglerne samt huller i vindviseren skal udbedres.

Bladguldet på de to kugler og vindviseren er slidt af og bør eftergås og repareres samt gives de forskellige behandlinger, der skal til inden pålægning af bladguld.

Vi har indhentet overslagspris på udførelse af reoveringsarbejdet på kr. 95.000,00.

Vi skal derfor venligt bede om provstiudvalgets stillingtagen til udførelse af denne reovering i forbindelse med udbedring af stormskaden.

Hvis provstiudvalget er enig i igangsættelse af reoveringen nu, sammen med reparationen af stormskaden, bedes der samtidig bevilliget midler til finansieringen af opgaven, idet menighedsrådet ikke har midler til reoveringen.

Vi ser med positiv forventning frem til at høre fra jer.

Ringkøbing Menighedsråd
Udvalg for Kirke- og kirkegårdsudvalget

Hans-Ole Jessen
Ringkøbing Kirke

Kirke- og kirkegårdsudvalg

08.06.17



Udvalgsformand