

Kære menighedsråd

I sommeren 2016 skete der en alvorlig ulykke på en københavnsk kirkegård, idet en gravsten væltede ned over et barn og dræbte dette barn. Det var en meget tragisk ulykke, og den ulykke i tankerne har fået os til at skrive dette til jer.

Siden da har bl.a. Arbejdstilsynet sat fokus på arbejde med og ved gravsten; der har inden for det seneste år været en ulykke i Højbjerg, hvor en medarbejder blev svært kvæstet af en gravsten.

Kirkegårdenes gravsten er desværre langt fra altid opstillet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Erfaringen viser, at I særligt skal være opmærksomme på sten på sokler, samt høje sten.

Det er menighedsrådets ansvar at sikre medarbejderne har sundt og sikkert arbejdsmiljø, også på gravsteder ejet af private.

Gravsten på aktive gravsteder tilhører gravstedsindehaveren og er således familiens ansvar og dem hæfter kirkegården og dermed menighedsrådet ikke for, men medarbejderne der udfører arbejde på et gravsted med en farlig sten, er en situation I skal håndtere.

Gravsten i lapidarier/registrerede gravminder har menighedsrådet ansvaret for, at de er opstillet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Gravsten må ikke udgøre en risiko hverken for medarbejderen eller gæster.

Vi må bede jer overveje disse forhold på kirkegården. Der er vedhæftet to artikler af arbejdsmiljøkonsulent Ulrik Hauger, som uddyber emnet, og giver anvisning på hvorledes man kan teste og sikre farlige gravsten.

Med venlig hilsen

Ringkøbing provstiudvalg.